

Beispiele für Schäden am 24. Mai 2010 im Gebiet der Großen Röder (Fotos: LTV)



Schäden an den Deichen am Röderneugraben



Schäden an den Deichen der Großen Röder



Schäden an der Großen Röder

Beispiel aus dem Verbandsgebiet Wasser- und Bodenverband Torgau



Zerstörung der Verwallungen am Flutgraben Liebersee beim Hochwasser 09/2010 (Foto: WBV Torgau)